

Radiation Level by Monitoring Car at Fukushima-Daiichi Site

東西南北
E W S N

Date: 18 Mar.

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日: 3月18日

計測時間	計測場所	Gamma γ線	Neutron 中性子線	Wind Direction / Speed
Time	Monitoring point	γ線	中性子線	風向 風速 (m/s)
午後0時00分	西門	263.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北 1.7
午前11時50分	西門	263.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西 1.6
午前11時40分	西門	264.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西 1.7
午前11時30分	西門	264.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西 1.5
午前11時20分	西門	264.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西 1.3
午前11時10分	西門	264.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北 1.5
午前11時00分	西門	265.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西 1.9
午前10時50分	西門	264.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西 1.8
午前10時40分	西門	265.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北 2.3

PM 0:00

AM 11:00

West Gate

Fukushima-Daiichi

